



1 Rotatoria n. 1




3 Rotatoria n. 3














5 Rotatoria n. 5



4 Rotatoria n. 4



2 Rotatoria n. 2



6 Incrocio



PROGETTO ESECUTIVO																							
DEVIATIONE E VIABILITA' ALTERNATIVA																							
C.O.P. 03748000 80003																							
S.P. 111 NUOVA CASPARONA LAVORI DI DEVOLUZIONE E RICOSTRUZIONE CAMPATA IMPATTA DEL VIADOTTO RIVAROTTA COMMESSA 182018																							
<table border="1"> <tr> <td>Autore</td> <td>Autore</td> </tr> <tr> <td>Disegnato</td> <td>Disegnato</td> </tr> <tr> <td>Verificato</td> <td>Verificato</td> </tr> <tr> <td>Approvato</td> <td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>Stampato</td> <td>Stampato</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td> <td>Revisione</td> </tr> <tr> <td>Disegnato</td> <td>Disegnato</td> </tr> <tr> <td>Verificato</td> <td>Verificato</td> </tr> <tr> <td>Approvato</td> <td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>Stampato</td> <td>Stampato</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td> <td>Revisione</td> </tr> </table>		Autore	Autore	Disegnato	Disegnato	Verificato	Verificato	Approvato	Approvato	Stampato	Stampato	Revisione	Revisione	Disegnato	Disegnato	Verificato	Verificato	Approvato	Approvato	Stampato	Stampato	Revisione	Revisione
Autore	Autore																						
Disegnato	Disegnato																						
Verificato	Verificato																						
Approvato	Approvato																						
Stampato	Stampato																						
Revisione	Revisione																						
Disegnato	Disegnato																						
Verificato	Verificato																						
Approvato	Approvato																						
Stampato	Stampato																						
Revisione	Revisione																						